



Exmo Senhor  
Presidente do Conselho Directivo  
Património Cultural, I.P

geral@patrimoniocultural.gov.pt

Santa Iria de Azóia, 07 de Janeiro de 2025

Assunto: **Conjunto Monumental de Santo Antão do Tojal | Ruínas na ZEP**

---

Exmo Senhor Presidente do Conselho Directivo Património Cultural, I.P,

Recentemente, em acompanhamento de uma visita da senhora Secretária de Estado da Cultura ao conjunto monumental de Santo Antão do Tojal, foi possível verificar que se mantêm em ruínas e ao abandono algumas construções que interferem com a ZEP definida para protecção ao Aqueduto classificado, existente naquela freguesia (MIP-Monumento de Interesse Público / ZEP, Portaria n.º 740-AH/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 de 24 dezembro 2012 \*1).

Já solicitámos à Câmara Municipal de Loures informação sobre as diligências que perspectivam para sanar o problema, designadamente quanto à remoção daquelas estruturas degradadas que conflituam com a ZEP.

Até ao momento ainda não recebemos resposta da autarquia, razão pela qual cotactamos também essa entidade para que, no âmbito das respectivas competências, possa contribuir para a conservação do Aqueduto em causa, valioso património que deve merecer o adequado cuidado e a desejável valorização.

Na expectativa da melhor atenção e com respeitosos cumprimentos,

O Presidente da Direcção,

Rui Pinheiro